



说明:

- 1、电焊场地应配置消防器材。
- 2、应确保场地通风，如自然通风不能保证通风要求时，应做强制通风。
- 3、确保充足的照明。
- 4、做好遮光措施，以防电弧光外泄。

广东省建筑安全协会

审 定	校 对	图 纸 名 称	工 程 编 号	阶 段
审 核 人	设计负责人	电 焊 实 操 场 地 平 面 布 置 图	图 号	日 期
	设计人			比 例