

广东省建筑安全协会

广东省建筑安全协会关于对部分建筑施工特种作业人员培训中心、授课师资及考核考评员进行处理的有关决定

各培训中心：

根据《广东省建筑安全协会关于对 2021 年度建筑施工特种作业人员培训中心考核考评情况的通报》（粤建安协〔2022〕2 号）的有关情况，经研究决定对部分建筑施工特种作业人员培训中心、授课师资及考核考评员作如下处理决定：

一、暂停东莞市建设培训中心培训考核资格。

东莞市建设培训中心在考核考评中存在如下问题：

（一）培训中心内部管理制度不完善，考场管理制度未按实际情况进行更新，且未根据实际情况采取相关措施，培训档案管理制度中档案范围和保存期限不符合规定；

（二）授课师资、考核考评员内部考核资料与其实际操作水平不相符，培训中心未制订考核方案和考核方法，档案中只有考核过程记录，未对考核资料进行汇总；

（三）理论考场规则未按理论上机考核要求进行更新；

（四）特种作业人员培训考核专账中含有不属于特种作业培训考核内容的支出费用，不符合专账管理要求；

(五) 实操培训考核场地管理不到位:

- 1、部分电箱缺乏日常维护造成损坏,存在极大的安全隐患;
- 2、施工升降机信息牌没有进行更新,部分安全开关缺少标识;
- 3、普通脚手架示范架抛撑缺少标识;
- 4、建筑电工实操场地中个别分配电箱岔路缺少标识,部分考核器具存在不足。

二、对茂名市建设培训学校培训中心、佛山市顺德区建设技术培训中心及肇庆市建筑安全行业协会培训中心予以严重警告处理。

(一) 茂名市建设培训学校培训中心在考核考评中存在如下问题:

1. 培训中心防疫物资台账填写不规范;
2. 培训中心教务工作管理不规范:
 - (1) 个别学员档案资料未按要求填写;
 - (2) 报名处所张贴的收费简表存在破损、涂改现象;
3. 培训中心未按要求对授课师资及考核考评员进行内部培训;
4. 培训中心服务学员与宣传工作不到位,微信公众号未定期更新信息,缺少信息交流平台;
5. 实操培训考核场地管理不到位:
 - (1) 信号司索工考核器具摆放凌乱,个别钢丝绳绳头无包扎,小吊机配重缺少相应重量标识和安全色;

(2) 建筑电工实操场地中个别电箱缺少电路图、每日巡检记录和相应标识。

(二)佛山市顺德区建设技术培训中心在考核考评中存在如下问题:

1. 培训中心教务工作管理不规范:

(1) 学员体检电子发票未按要求进行核验;

(2) 未对协会下发的文件进行归档;

2. 培训中心未按要求对授课师资及考核考评员进行内部培训;

3. 实操培训考核场地管理不到位:

(1) 建筑电工考核器具带线耳相线不规范(相线裸露), 接线端子缺少标识;

(2) 建筑架子工示范架搭设不规范, 取消该中心普通脚手架建筑架子工的培训考核资格。

(三)肇庆市建筑安全行业协会培训中心在考核考评中存在如下问题:

1. 培训中心未按要求对授课师资及考核考评员进行内部培训;

2. 培训中心防疫物资台账填写不规范;

3. 培训中心教务工作管理不规范:

(1) 个别学员档案资料未按要求填写;

(2) 未对协会下发的文件进行归档;

(3) 实操培训考核场地管理不到位, 建筑电工实操场地的开关电箱日常巡查表贴于箱面, 不符合要求。

三、取消向思军、林茂、李大明等授课师资和考核考评员资格。

根据对全省建筑施工特种作业人员授课师资、考核考评员的年度抽查考评情况，决定对考核考评不合格的授课师资：向思军（珠海市建筑安全职业技能培训学校施工升降机司机）、林茂（汕头市建筑业协会培训中心建筑电工）和考核考评员：李大明（茂名市建设培训学校信号司索工）、王广宁（茂名市建设培训学校建筑电工）、林思聪（东莞市建设培训中心信号司索工）、张检秀（东莞市建设培训中心建筑电工）予以取消授课师资和考核考评员资格。


广东省建筑安全协会
2022年1月17日