

广东省建筑施工特种作业人员培训中心2022年上半年考核考评情况汇总表

序号	考核时间	培训中心	考核情况	考核主要存在问题	处理措施
1	2022. 7. 25	汕尾市建筑业协会培训中心	合格	1. 档案资料制度中，缺少资料借阅相关管理细则。 2. 普通脚手架个别扣件维护保养不到位，存在锈蚀现象； 3. 普通脚手架示范架垫板设置不规范； 4. 建筑电工个别示范用电箱隔离开关参数存在涂改现象； 5. 塔式起重机吊运水箱水位无标识； 6. 塔式起重机围蔽区内存放过多杂物； 7. 建筑电工考评员陈传展考核不合格。	取消陈传展建筑电工考评资格。对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
2	2022. 7. 29	广州五羊建设机械有限公司培训中心	合格	1. 根据五羊活动总结记录，在交流期间师资考评员对于日常培训考核工作提出自己的意见和建议，未见有后续相关资料和记录； 2. 塔式起重机吊运水箱水位无标识，水箱边上的钢丝绳存在锈蚀现象； 3. 综合实操考核室的待考区设置不够规范； 4. 建筑电工示范用分配电电箱设置不够规范； 5. 建筑电工示范用开关电箱无标识； 6. 普通脚手架示范架安全网设置不够规范。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

3	2022. 7. 27	广东省建筑机械厂培训中心	优秀	1. 塔式起重机吊运水箱水位无标识； 2. 信号司索工考核用吊装钢丝绳接口处未有紧固，存在钢丝外漏现象； 3. 建筑电工部分示范用电箱接线缺接线盖板； 4. 建筑电工个别示范用开关箱设置不够规范； 5. 高处作业吊篮安全锁锈蚀严重，安全门架设置不够规范。 6. 建筑起重信号司索工考评员张荣科考核不合格。	取消张荣科建筑起重信号司索工考评资格。对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
4	2022. 7. 28	中山市建筑业协会	合格	1. 教务人员有收集师资考评员对日常工作的反馈意见，但未有后续跟踪工作的落实情况。 2. 施工升降机吊笼内缺消防器材； 3. 建筑电工示范用分配电箱标识不够规范； 4. 普通脚手架钢管存放不规范； 5. 起重信号司索工的待考区设置不够规范； 6. 塔式起重机吊运水箱无水位标识，吊运水箱上绳卡存在锈蚀现象。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
5	2022. 7. 28	珠海市建筑安全职业技能培训学校	优秀	1. 疫情应急预案和停电应急预案中未有列明相关人员和机构的联系方式； 2. 施工升降机部件标识不够规范； 3. 塔式起重机吊运水箱水位标识不清晰； 4. 综合实操考核室的待考区标识不够规范； 5. 建筑电工摆板考核区未设置隔离； 6. 普通脚手架扣件存在维护保养不到位的现象，个别扣件未能得到有效保护； 7. 建筑电工授课老师张松柏考核不合格。	取消张松柏建筑电工授课老师资格。对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

6	2022. 7. 29	江门市 建筑业 协会	合格	1. 师资交流活动资料未按要求进行整理； 2. 施工升降机吊笼内线路混乱； 3. 施工升降机装拆考核用安全防坠器上铭牌标识不够规范 4. 塔式起重机吊运水箱无水位标识； 5. 塔式起重机考核现场，水箱起落圈标识不够清晰； 6. 建筑电工示范用开关箱设置不规范。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
7	2022. 8. 3	汕头市 建筑业 协会培 训中心	合格	1. 培训中心制度体系不够完善，未建立投诉管理处置制度和收文跟踪落实情况记录； 2. 施工升降机吊笼内防坠器标识不够规范； 3. 建筑电工考具配备不足； 4. 起重信号司索工物料吊装用钢丝绳吊索绳端固定不符合要求且部分吊索存在锈蚀现象；	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
8	2022. 8. 4	东莞市 建筑业 协会培 训中心	优秀	1. 部分培训考核管理制度未及时按实际情况修改完善； 2. 建筑电工示范电箱缺少安全警示标志； 3. 施工升降机吊笼笼门标识不够规范； 4. 附着式升降脚手架建筑架子工考评员李为军考核不合格。	取消李为军附着式升降脚手架建筑架子工授课老师资格。对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
9	2022. 8. 5	佛山市 思成建 设培 训中心	合格	1. 回访记录，反馈的问题缺跟踪处理记录； 2. 附着升降脚手架样架基础处积水；电动葫芦处接线不规范；附着升降脚手架样架二层平台翻板处间隙超过标准要求，未做防护措施；外防护网片安装不够规范。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。

10	2022. 9. 27	深圳建筑业协会培训中心	合格	1. 部分培训考核管理制度未落实闭环管理，如投诉处理制度中缺少投诉处理期限、处理结果； 2. 高处作业吊篮安全锁存在锈蚀现象，安全绳端固结不规范； 3. 建筑电工考具规格型号不够清晰；示范电箱缺少安全警示标志； 4. 普通脚手架钢管缺乏维护保养，部分钢管存在锈蚀严重或爆裂现象。	对存在问题进行限期整改并将整改情况上报省建筑安全协会。
----	-------------	-------------	----	---	-----------------------------